

03 JANVIER 2014 Changement du moteur Est du portail Ouest





03.01.2014 Changement de moteur et pignons sur le vantail Est du Portail Ouest rue des bruyères



03.01.2014 Changement de moteur et pignons sur le vantail Est du Portail Ouest rue des bruyères



03.01.2014 Changement de moteur et pignons sur le vantail Est du Portail Ouest rue des bruyères



03.01.2014 Changement de moteur et pignons sur le vantail Est du Portail Ouest rue des bruyères

**FAAC**  
FAAC spa Via Celari, 10  
Zola Predosa 40069  
Bologna Italy **Made in Italy**

**Cod. 1067715**

**Mod. 760 SB CR**

**11/13                    0002**

**230 V~    50 Hz    220 W**

**543 Nm                    IP 67**

**FAAC.HP OIL**

**CE**

106771500011130002


106771500011130002  
ATE N° 6    Matr. 11130002

ATTESTATO DI CONTROLLO AUTOMAT  
AUTOMATIC TEST CERTIFICATE


TEST PARAMETRI FUNZIONALI  
FUNCTIONAL PARAMETER TEST

SPINTA MAX APERTURA OPENING MAX FORCE	OK
SPINTA MAX CHIUSURA CLOSING MAX FORCE	OK
PORTATA (LIT. B. 75/min) PUMP CAPACITY	OK
BLOCCO CHIUSURA CLOSING LOCK	NO
BLOCCO APERTURA OPENING LOCK	NO
RISERVA' DIELETTICA DIELECTRIC STRENGTH	OK
ASSORBIMENTO POWER CONSUMPTION	OK


03.01.2014 Changement de moteur et pignons sur le vantail Est du Portail Ouest



03.01.2014 Changement de moteur et pignons sur le vantail Est du Portail Ouest rue des bruyères



03.01.2014 Changement de moteur et pignons sur le vantail Est du Portail Ouest rue des bruyères



03.01.2014 Changement de moteur et pignons sur le vantail Est du Portail Ouest rue des bruyères



03.01.2014 Changement de moteur et pignons sur le vantail Est du Portail Ouest rue des bruyères